

Tanggal Inspeksi : 24/09/2018

Lokasi Inspeksi : Jakarta

## Detail Kendaraan

- o No. Polisi : B 1234 ACV
- o Merek : TOYOTA
- o Seri : KIJANG INNOVA
- o CC : 2.0
- o Tipe : G
- o Transmisi : MANUAL
- o Tahun : 2016
- o KM : 31.452
- o Warna : SILVER
- o Model : MINIBUS
- o Bahan Bakar : BENSIN
- o No. Rangka : MHFZ28H36H0046186
- o Masa Berlaku Pajak: 20/09/2020

TOTAL GRADE	EKSTERIOR	INTERIOR	MEKANIKAL	RANGKA
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

A = Sangat Baik B = Baik C = Cukup D = Kurang Baik E = Buruk



Bebas  
Banjir



Bebas  
Tabrakan

Link OBD Result :


[http://aitus.golo365.com/Home/Report/reportDetail/diagnose\\_record\\_id/b1e84895ge3btZAEtZtZKwnRDh/report\\_type/D//en-us](http://aitus.golo365.com/Home/Report/reportDetail/diagnose_record_id/b1e84895ge3btZAEtZtZKwnRDh/report_type/D//en-us)

## Catatan Inspector :

Interior kotor, cover jok kiri depan sobek, cover pemantik TA, body sebagian ex repaint, body sebagian baret, bumper depan kiri retak gap, kondisi ban 4pcs 50%, engine tune up.

## Harga Rekomendasi

\*Harga yang diberikan dibawah ini merupakan harga estimasi yang tidak dapat dijadikan acuan



Syarat & Ketentuan:

Hasil inspeksi pada laporan ini tidak berlaku jika terdapat perubahan terhadap kondisi kendaraan setelah diinspeksi.

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta


Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk				

## Ketebalan Cat

Area Inspeksi



### Keterangan:

Satuan ketebalan cat = mikron

#### Kondisi Normal

Rata-rata nilai < 145 mikron.

#### Kondisi Tidak Normal

Rata-rata nilai < 145 mikron, jika ada nilai absolut dari komponen dikurangi rata-rata nilai total hasilnya > 30.

\*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut hasil pengecekan terhadap ketebalan cat kendaraan anda:

**Hasil(Rata-rata Keseluruhan): 98 mikron**

No. Komponen	Nilai	Rata2 Nilai	Kondisi	No. Komponen	Nilai	Rata2 Nilai	Kondisi	
1. Kap Mesin				8. Fender Kanan Depan				
Bagian Kanan	96	93	Normal	Bagian Kanan	111	105	Normal	
Bagian Tengah	86.5			Bagian Tengah	98.9			
Bagian Kiri	96.9			Bagian Kiri	106			
2. Pintu Bagasi, Pintu Belakang				9. Pintu Kanan Depan				
Bagian Kanan	86.9	93	Normal	Bagian Kanan	96.3	103	Normal	
Bagian Tengah	102			Bagian Tengah	96			
Bagian Kiri	90.1			Bagian Kiri	117			
3. Atap				10. Pintu Kanan Belakang				
Bagian Kanan Depan	168	152.3	Tidak Normal	Bagian Kanan	105	101	Normal	
Bagian Kanan Belakang	120			Bagian Tengah	99			
Bagian Kiri Depan	169			Bagian Kiri	99.8			
Bagian Kiri Belakang	152.2			11. Fender Kanan Belakang				
4. Fender Kiri Depan				Bagian Kanan	101	103	Normal	
Bagian Kanan	89.9	92	Normal	Bagian Tengah	104			
Bagian Tengah	91.6			Bagian Kiri	105			
Bagian Kiri	94.3							
5. Pintu Kiri Depan								
Bagian Kanan	99.9	96	Normal					
Bagian Tengah	92.3							
Bagian Kiri	96							
6. Pintu Kiri Belakang								
Bagian Kanan	116	104	Normal					
Bagian Tengah	92.3							
Bagian Kiri	105							
7. Fender Kiri Belakang								
Bagian Kanan	113	106	Normal					
Bagian Tengah	105							
Bagian Kiri	100							

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016


Nomor Polisi : B 1234 ACV

Eksterior

C

Eksterior

Ilustrasi Kerusakan Eksterior Mobil



Keterangan Kode:

- A: Goresan  
Cat Terkelupas  
Retak / Terpotong
- AU: Goresan / Penyok
- B: Modifikasi
- C: Retak / Goresan / Karat Berat
- G: Goresan / Lemparan Batu
- P: Warna Pudar / Kilau Memudar
- S: Karat Ringan
- SC: Karat Ringan / Karat Berat
- U: Penyok / Bengkok
- X: Tidak Bergerak
- Y: Retak / Gap / Cap Retak / Rusak

Level Kerusakan:


- 0: Rusak
- 1: Minimal
- 2: Kecil
- 3: Sedang
- 4: Besar

Catatan Inspector :

\*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut daftar eksterior mobil yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
1.	Antena	Normal	-
2.	Atap	Normal	-
3.	Ban Kanan Belakang	Normal	-
4.	Ban Kanan Depan	Normal	-
5.	Ban Kiri Belakang	Normal	-
6.	Ban Kiri Depan	Normal	-
7.	Baut Rangka	Normal	-
8.	Bemper Belakang / Lampu / Panel	Normal	-
9.	Bemper Depan / Grille	Goresan	3
10.	Dek Bagasi	Normal	-



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV


Eksterior

C

## Eksterior

Level Kerusakan: 0: Rusak 1: Minimal 2: Kecil 3: Sedang 4: Besar

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
11.	Fender Kanan Belakang	Normal	-
12.	Fender Kanan Depan	Goresan / Penyok	2
13.	Fender Kiri Belakang	Goresan / Penyok	4
14.	Fender Kiri Depan	Goresan	3
15.	Guard Frame Kanan	Normal	-
16.	Guard Frame Kiri	Normal	-
17.	Kaca Belakang	Normal	-
18.	Kaca Depan	Normal	-
19.	Kaca Samping Kanan	Normal	-
20.	Kaca Samping Kiri	Normal	-
21.	Kap Mesin	Normal	-
22.	Keseluruhan Eksterior	Normal	-
23.	Knalpot dan Bagasi Ban Cadangan	Normal	-
24.	Panel Depan	Normal	-
25.	Panel Kabin Belakang	Normal	-
26.	Panel Kanan Belakang	Normal	-
27.	Panel Kanan Tengah	Normal	-
28.	Panel Kiri Belakang	Normal	-
29.	Panel Kiri Tengah	Normal	-
30.	Pijakan Kaki Kanan / Spoiler Samping	Normal	-
31.	Pijakan Kaki Kiri / Spoiler Samping	Normal	-
32.	Pintu Bagasi / Pintu Belakang	Normal	-
33.	Pintu Belakang	Normal	-
34.	Pintu Kanan Belakang	Goresan	2
35.	Pintu Kanan Depan	Goresan	1



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Eksterior


C

## Eksterior

Level Kerusakan: 0: Rusak 1: Minimal 2: Kecil 3: Sedang 4: Besar

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
36.	Pintu Kiri Belakang	Normal	-
37.	Pintu Kiri Depan	Goresan	2
38.	Pintu Samping Kanan	Normal	-
39.	Pintu Samping Kiri	Normal	-
40.	Roda Kanan Belakang / Cover	Normal	-
41.	Roda Kanan Depan / Cover	Normal	-
42.	Roda Kiri Belakang / Cover	Normal	-
43.	Roda Kiri Depan / Cover	Normal	-
44.	Spion Kanan	Retak	0
45.	Spion Kiri	Normal	-
46.	Spion Tambahan	Normal	-
47.	Spoiler Atap	Normal	-

Catatan Inspector :



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016


Nomor Polisi : B 1234 ACV

Interior

C

Interior

Ilustrasi Kerusakan Interior Mobil



**Keterangan Kode:**

- a: Kotor / Beset / Goresan / Usang / Lecet Terpotong / Sobek (besar) / Terburai
- d: Bekas Perbaikan Bekas Selotip Berkerut / Beset Modifikasi Terbakar Matahari Terkelupas / Diganti / Kendur / Mengembang Usang
- k: Bulu Hewan
- s: Bau
- t: Bekas Rokok
- x: Hilang / Hilang Sebagian
- y: Kotor

**Level Kerusakan:**


- 0: Rusak
- 1: Minimal
- 2: Kecil
- 3: Sedang
- 4: Besar

**Catatan Inspector :**

\*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut daftar interior mobil yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
1.	Audio System	Normal	-
2.	Dashboard	Normal	-
3.	Glove Box	Normal	-
4.	Head Rest Kursi Belakang	Normal	-
5.	Head Rest Kursi Kanan Depan	Normal	-
6.	Head Rest Kursi Kiri Depan	Normal	-
7.	Karpet	Kotor / Beset / Goresan / Usang / Lecet	3
8.	Karpet Lembaran Kanan Depan	Normal	-
9.	Karpet Lembaran Kiri Depan	Normal	-
10.	Karpet Lembaran Lainnya	Normal	-



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Interior


C

## Interior

Level Kerusakan: 0: Rusak 1: Minimal 2: Kecil 3: Sedang 4: Besar

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
11.	Keseluruhan Interior	Normal	-
12.	Knop	Normal	-
13.	Knop Kursi Kanan Depan	Normal	-
14.	Knop Kursi Kiri Depan	Normal	-
15.	Konsol	Normal	-
16.	Kursi Belakang	Normal	-
17.	Kursi Kanan Depan	Normal	-
18.	Kursi Kiri Depan	Normal	-
19.	Langit-Langit	Normal	-
20.	Panel Instrumen	Normal	-
21.	Ruang Bagasi	Normal	-
22.	Rumah Lampu	Normal	-
23.	Saklar	Normal	-
24.	Seatbelt Kursi Kanan Depan	Normal	-
25.	Seatbelt Kursi Kiri Depan	Normal	-
26.	Seatbelt Lainnya	Normal	-
27.	Setir	Normal	-
28.	Spion Dalam	Normal	-
29.	Sunvisor	Normal	-
30.	Trim Kanan Belakang	Normal	-
31.	Trim Kanan Depan	Normal	-
32.	Trim Kiri Belakang	Normal	-
33.	Trim Kiri Depan	Normal	-
34.	Trim Lainnya	Normal	-

Catatan Inspector :



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV


Mekanikal

**A**

## Mekanikal & Mesin

Berikut daftar keadaan Mekanikal yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi
1.	Air Conditioner	Normal
2.	Air Conditioner	Normal
3.	Baterai	Normal
4.	Belt Kompresor	Normal
5.	Belt Powersteering	Normal
6.	Buku Service	Normal
7.	Busi	Normal
8.	Engine Core	Normal
9.	Filter Udara	Normal
10.	Fungsi Meteran, Lampu Peringatan	Normal
11.	Getaran Mesin	Normal
12.	Kabel Busi	Normal
13.	Kaca Retractable	Normal
14.	Kompresor AC	Normal
15.	Kotak Filter Udara	Normal
16.	Kunci Cadangan	Normal
17.	Oli Mesin	Normal
18.	Oli Transmisi	Normal
19.	Paking dan Saluran Buang	Normal
20.	Pompa Air Radiator	Normal
21.	Pompa Power Steering	Normal
22.	Power Seat	Normal
23.	Power Steering	Normal
24.	Power Steering Rack	Normal
25.	Power Window (Masing-masing)	Normal





Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Mekanikal

**A**

## Mekanikal & Mesin

No.	Komponen	Kondisi
26.	Radiator dan Selang Pendingin	Normal
27.	Riwayat Service	Normal
28.	Selang AC	Normal
29.	Selang Air Wiper	Normal
30.	Selang Udara	Normal
31.	Shift Shock	Normal
32.	Sistem Alarm	Normal
33.	Stik Oli	Normal
34.	Sun Roof	Normal
35.	Turbo Charger	Normal
36.	V-Belt	Normal
37.	Warna Oli	Normal



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Rangka

**A**

## Rangka

Berikut daftar keadaan Rangka yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No. Komponen	Kondisi
1. Box Ban Cadangan	Normal
2. Kanan Depan Bagian Dalam (Belakang)	Normal
3. Kiri Depan Bagian Dalam (Belakang)	Normal
4. Panel Kanan Depan Bagian Dalam (Depan)	Normal
5. Panel Kiri Depan Bagian Dalam (Depan)	Normal
6. Pilar Depan Kanan	Normal
7. Pilar Depan Kiri	Normal
8. Pilar Tengah Kanan	Normal
9. Pilar Tengah Kiri	Normal
10. Rangka Bawah dan Samping	Normal
11. Rangka Belakang	Normal
12. Rangka Belakang & Bagasi	Normal
13. Rangka Depan	Tanda Kerusakan atau Karat Berat
14. Rangka Depan Bawah dan Rangka Depan	Normal
15. Rangka Tengah Bawah	Normal
16. Rumah Ban Sebelah Kanan	Normal
17. Rumah Ban Sebelah Kiri	Normal

Catatan Inspector :

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

## Test Drive

Berikut daftar keadaan Test Drive yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Status Periksa
1.	(AT) Melompat saat transmisi berganti	Normal
2.	Gangguan Penggerak Roda Belakang	Normal
3.	Kopling Selip	Normal
4.	Pedal Rem Kurang Berfungsi	Normal
5.	Rem Kurang Berfungsi	Normal
6.	Suara Kaki-Kaki	Normal
7.	Suara Kopling	Normal
8.	Suara Setir Mobil	Normal

Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk				

### Foto Kendaraan

Keterangan : Kanan Depan



Keterangan : Kiri Depan



Keterangan : Kanan Belakang



Keterangan : Kiri Belakang



Keterangan : Dashboard



Keterangan : Mesin



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016


Nomor Polisi : B 1234 ACV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk

### Foto Dokumen Kendaraan

Keterangan : STNK



Keterangan : BPKB



Tanggal Inspeksi : 20/12/2021

Lokasi Inspeksi : Jakarta

Kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 G MT 2016

Nomor Polisi : B 1234 ACV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk				

### Foto Detail Kerusakan

Keterangan : Bumper Kanan Depan Lecet



Keterangan : Bumper Kanan belakang Penyok



Keterangan : Trim Kanan Depan Terkelupas



Keterangan : Sunvisor Terkelupas

